

Riester Haustechnik GmbH & Co. KG | Albweg 10/1 | 88605 Meßkirch-Rohrdorf

## SERVICEPAKETE 2026

Stand 01.01.2026

### Biomasseanlagen

#### Pelletanlage

- Wartungsarbeiten 390,00€
- Dicht- und Schmiermittelpauschale 25,00€

#### Hackschnitzelanlage

- Wartungsarbeiten 420,00€
- Dicht- und Schmiermittelpauschale 25,00€

#### Stückholzkessel

- Wartungsarbeiten 390,00€
- Dicht- und Schmiermittelpauschale 25,00€

### Öl & Gas

#### Ölheizung (bis 50kW)

- Wartungsarbeiten 315,00€
- Wartungsset 121,50€

#### Gasheizung (bis 35kW)

- Wartungsarbeiten Gasheizung 295,00€
- Wartungsset 121,50€

#### Übergabestation

- Wartungsarbeiten 250,00€

### Wärmepumpe

- Wartungsarbeiten WP 350,00€

### Enthärtungsanlage

- Wartung Enthärtung SE/SD/SC 260,00€
- Wartung Enthärtung MD 320,00€

Alle genannten Preise sind inkl. Anfahrt und zzgl. MwSt.

*(Ggf. zusätzlich benötigte Ersatzteile werden separat berechnet.)*

Notdienstpauschalen:

außerhalb Arbeitszeiten 100,00€

innerhalb der Arbeitszeiten 50,00€

#### Bankverbindungen:

Volksbank

Schwarzwald-Donau-Neckar eG

IBAN: DE93 6439 0130 0720 1520 11

BIC: GENODES1TUT

Sparkasse Meßkirch

IBAN: DE59 6905 1620 0000 0265 34

BIC: SOLADES1PFD

[www.riester-haustechnik.de](http://www.riester-haustechnik.de)

info@riester-haustechnik.de

Telefon 07575 4742

USt-idNr.: DE357632030

Amtsgericht-Registergericht: Ulm HRA728385

Pers. Haftende Gesellschafterin:

Riester Verwaltungs-GmbH HRB745397

Geschäftsführer: Robin Riester, Siegfried Riester